Technology Chemical, S.L.
Recinto int. Zona Franca - Edif. Atlas Mods. B-01, B-08, B-09 - 11011 CÁDIZ
• Tel. 902 11 44 95 • Fax 956 20 06 62 • www.tch.es • E-mail: sac@tch.es

# INSTRUCCIONES DE USO

El fabricante: CLEANTEX a.s, Olomoucká 26, 796 01 Prostějov, www.cleantex.cz

El producto: **Ropa conductiva de trabajo ESD CLEANTEX® de conformidad con el Reglamento de Parlamento Europeo (UE) 2016/425 y del Consejo y el seguimiento de las normas de las normas armonizadas en ISO 13688: 2014, EN 61340-5-1: 2008**
Se trata de categoría 1 PPE.

Material utilizado: Los materiales utilizados son tejidos combinados o tejidos de algodón/poliéster con una pequeña proporción (aproximadamente 1-4%) de fibras conductivas en la base de poliamida o poliéster con carbono.

**CAMPO DE USO:** La ropa de trabajo conductiva CLEANTEX® ESD está diseñada para proteger los componentes electrónicos de descargas y campos elestroestáticos (ESD) de acuerdo con la norma En 61340-5-1. Se utilizan principalmente en electrónica, optoelectrónica y mecánica fina.

## EL SIGNIFICADO DEL SIGNO:

El pictograma según EN 61340-5-1

## INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIA:

1) Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar la prenda.
2) La ropa de trabajo conductiva ESD CLEANTEX® debe cubrir completamente toda la ropa interior en el área de los brazos y el torso permitiendo el contacto directo del material conductor con la piel, por ejemplo, en el cuello y en la muñeca.
3) La prenda está diseñada para disipar simultáneamente la carga electroestática en toda la prenda, como parte de un sistema conectado a tierra, suprimiento respectivamente la supresión de descargas electroestáticas (ESD).
4) La ropa cumple con las regulaciones básicas del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/425 sobre "equipos de protección personal".
5) La ropa sucia o manchada de líquido puede tener una función de protección reducida (protección del producto) y, por lo tanto, no puede usarse.
6) Las propiedades disipativas de la ropa ESD pueden verse afectadas por el desgaste, el lavado y la posible contaminación. Las cremalleras usadas se deben esconder tanto durante el uso como durante el mantenimiento para evitar daños mecánicos al material durante el lavado. Las propiedades disiptivas de la prenda pueden variar con el número de procedimientos de limpieza (según las condiciones de lavado) y, por lo tanto, es apropiado controlar las propiedades disipativas durante el uso. Con un mantenimiento suave, la prenda conserva las propiedades deseadas durante 50 ciclos de lavado, lo que equivale a la vida útil de la prenda. Después de cada uso, es necesario verificar si hay daños en la ropa. ¡En caso de daños, es necesario desechar el producto de un uso posterior!
7) La prenda no está diseñada para proteger contra el uso de voltaje. La prenda **no sirve** como ropa protectora que diserse la carga electroestática de acuerdo con EN 1149-5.
8) La Declaración de Conformidad de la UE está disponible en www.cleantex.com

## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO (según los símbolos del mantenimiento)

50 ciclos del mantenimiento

Telas

50 ciclos del mantenimiento




Tejido de punto

- recomendamos el uso de detergentes bien solubles, preferiblemente líquidos, el líquido de lavado no debe ser muy alcalino, ácido u oxidante.
- al enjuagar no utilice suavizantes ni productos disipativos.

## EMBALAJE, ALMACENAMIENTO:

Los productos no deben almacenarse en ambientes polvorientos o húmedos ni a la luz solar directa. La ropa es empacada enviada en bolsas de PE.